


新型ダイヤモンド切断機 MMC-45N

- ① 切断寸法デジタル表示
- ② インバーターによる主軸回転数制御
- ③ アンメーター（電流計）によるモーター負荷の可視化


ノギスやスケールを使用しないで

ワン・ツー・スリー ですぐに切断寸法をデジタル表示

ワン・・・切断ガイドストッパー固定ネジ2本を緩める



ツー・・・ガイドストッパーを切断カッター側面に当てデジタル表示0点設定



スリー・・・ガイドストッパーを切断したい寸法表示までスライドしてネジ固定
(ガイドストッパーは微調整可能です)

